

4 水土保持工程质量

7	沂河天成庄一箱涵	建筑物工程区	已进行土地整治		合格
8	沂河苗家庄盖板涵	建筑物工程区	已进行土地整治		合格
9	沐河马家石槽西涵	建筑物工程区	已进行土地整治		合格
10	沂河李家独树砂料场	取土区	料场使用完毕，已进行土地整治		合格