

表4-3 水土保持植物措施现场检查表

序号	检查点位	所属分区	工程外观描述	现场影像	外观质量评定
1	沂河新兴河旁干流堤防边坡植物防护	堤防工程区	撒播草籽, 长势良好		合格
2	沂南北神墩护险段抗冻植被混凝土生态护坡	堤防工程区	铺设草皮, 长势良好		合格
3	沂河 K164+600-K165+800 段新筑堤防	堤防工程区	撒播草籽, 长势良好		合格
4	沂河马家庄料场段堤防	堤防工程区	撒播草籽, 长势良好		合格