

11	沐河南石杭料场	取土区	料场使用完毕，已进行土地整治		合格
12	沐河小官庄料场	取土区	料场使用完毕，已进行土地整治		合格

综上所述，验收组认为：水土保持工程措施保存完好，施工工艺和方法满足技术规范和质量要求。

(2) 植物措施质量评价

绿化单位结合项目的特点，对堤防工程区、建筑物工程区等区域植物防护措施进行了详细的优化设计，草种主要为草皮和狗牙根等。

验收组实地详细抽样调查 9 个地块，经查验，所有抽样地块的林草覆盖率都达到 80% 以上，项目区所选择的植物种生长普遍良好，表现出了对环境很强的适应性和很高的协调性，不仅能有效防治水土流失，还可改善生态环境，绿化美化环境。